

附件 4

建字第 210114202000027 号地块土壤污染状况调查报告评审专家意见


姓名	万鹏	单位	吉林省生态环境科学研究院
职称、职位	教授	联系电话	13644040505

专家意见:

1. 补充平面图, 说明调查范围、拐点及坐标来源, 核实是否为 2000 大地坐标系。完善调查范围图, 补充坐标。
2. 编制依据需更新, 《地块土壤污染调查技术规范》应为 2020 的。
3. 地勘资料应使用本地块的, 如用别的地勘资料, 应说明相对位置 (用图章) 说明使用的有效性。
4. 在对基础调查过程中, 土壤类型有异常低值异常颜色异常时, 应至国家土壤及来源做专门访谈。
5. 补充人员访谈照片, 要与人员访谈表一一对应。补充现场踏勘照片。
6. 所在地源识别, 明确辽宁输电集团是否为可能的污染源, 专门访谈 (盖章) 明确控制项目的确定依据 (说明来源调查过程原因)。
7. 应总报告印图, 受采样条件限制, 调取了点位 (要有图章)。
8. 补充地下水位置示意图, 采样点位示意图应标明地下水位线。
9. 补充采样过程工作照片, 每个点位都要有背景照片。
10. 在分析阶段应不析之性分析, 一阶段以采样种类, 二阶段以布点限制, 补充分析内容。
11. 补充清晰的整改过程专家签字: 万鹏 (盖章) 并有记录图。
12. 补充地块识别图, 土地利用现状图: 2021.3.21
13. 补充地下水建井记录
14. 补充土壤和地下水记录单, 地下水建井记录单。
15. 补充样品送检记录单, 实验室资质证明文件及检测人员 样品控制质量控制报告。
16. 在列表说明控制项目是否实施及有效性, 及控制方向是否符合标准, 控制手段等。

附件 4

建字第 210114202000027 号地块土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓名		单位	
职称、职位		联系电话	
专家意见： 1. 补充地块宗地图，并补充地块宗地图。 2. 细化说明地块现状，及建设情况。 3. 报告未说明次日土壤检测数据，应补充相关内容。 4. 补充说明变化原因及整改措施，补充说明情况。 5. 建议的比同期土地历史变化情况。 6. 补充说明东原地产公司生产过程及变化生产模式。 7. 补充报告未包含采样情况说明内容。 8. 地块土壤检测数据分析及结论分析情况。 说明变化趋势。 9. 补充说明七期工程与地块现状的关系。			
专家签字： 			
日期：2021.3.21			

附件 4

建字第 210114202000027 号地块土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓名	董秀丽	单位	沈阳农业大学
职称、职位	副教授	联系电话	13604922085

专家意见:

1. 完善地块历史用地变化情况.
2. 完善地块目前建设现状,及回填土的来源.
3. 完善现场踏勘照片、人员访谈照片.
4. 完善周边企业污染识别结果.
5. 完善每个土壤检测点位的采样深度.
6. 完善地下水采样的建井过程.
7. 细化地块内割农资公司的污染识别内容.
8. 根据环保部门相关要求,补充相关附件.附件.

专家签字: 董秀丽

日期: 2021.3.21