

附件 4

于洪区洪湖街 16 号地块土壤污染状况调查报告

评审专家意见

姓名	万忠义	单位	辽宁省地质研究所
职称、职位	高级	联系电话	13644040505

专家意见:

1. 补充总图, 完善地块调查范围图(补充拐点坐标, 比例尺、指北)、说明地块调查范围, 拐点及委托事项, 并补充总图为 2000 大地坐标。图 2.2-3 (见图 2.2-1, 补充) 地块调查范围。
2. 地质地球物理探测规范为 GB 15519-2020。
3. 补充地块规划图, 土地利用现状图。
4. 补充《岩土工程勘察》术语。补充地下水水位及流向调查, 补充地下水位置高程图。
5. 补充农安出区废弃矿坑访谈, 补充总图是否有过农安, 及中类、管理及废弃地而访谈情况。明确总图发生过破坏、泄漏情况。
6. 补充氮、磷、砷。
7. 补充完整的现场踏勘记录, 补充总的访谈记录, 参与访谈记录一栏。
8. 补充总图是否为净地(回迁), 受地而条件限制, 方案有所调整。
9. 地下水流向在现状条件下保持一致。
补充总图同层在 2021 年 3 月 21 日签字: 万忠义
10. 补充总图控制石油类。
11. 补充总图全世的工作工作记录, 各个层次要有若总图用。
12. 补充地下水采样并建井记录。
13. 补充土壤离子流记录。
14. 补充样品更详细记录, 补充总图更详细方法, 样品检测报告。
15. 补充总图总图(盖章)。
16. 补充总图总图分析, 附件附录, 补充总图总图总图。
17. 补充总图总图。

附件 4

于洪区洪湖街 16 号地块土壤污染状况调查报告

评审专家意见

姓名		单位	沈阳市环境检测中心
职称、职位	主任	联系电话	13332405335
<p>专家意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补充完善地图, 需补充有效宗地图。 2. 详细说明地块状况, 及建设历史, 调查使用历史, 同时分析周边地块, 农药等。 3. 补充说明 2010 年住宅楼前, 土地管理情况。 4. 核实地块院落内陈与地块内部的关系, 是否为道路, 与相邻道路内部的关系。 5. 补充说明在是否因施工而变, 说明存在问题的清单, 做好敏感词语的标注。 6. 地块土地控制(土壤)应给出分析说明, 说明变化趋势。 7. 补充说明符合地块实际情况说明有关实际情况。 8. 说明地勘学科与地块内部的关系。 <p>专家签字: </p> <p>日期: 2021.3.21</p>			

附件 4

于洪区洪湖街 16 号地块土壤污染状况调查报告

评审专家意见

姓名	查秀丽	单位	沈阳农业大学
职称、职位	副教授	联系电话	13604922085
专家意见： 1. 补充《岩土工程勘察报告》的引用来源 2. 完善地块历史利用情况。 3. 完善地块目前开发建设情况。 4. 完善现场踏勘照片。 5. 完善 ^{地块内部} 周边企业污染识别内容。 6. 完善土壤点位布设的原则 7. 完善地下水采样过程中建井内容。 8. 根据环保部门相关要求，补充相关图件、附件。 专家签字：查秀丽 日期：2021.3.21			